

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-197864-2-oslona-lancy-rotacyjnej-197824-4-do-myjki-hw1200-hw1300-dhw080-p-12982.html>



MAKITA 197864-2 osłona lancy rotacyjnej 197824-4 do myjki HW1200 HW1300 DHW080

Cena	101,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	197864-2
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA 197864-2 osłona lancy rotacyjnej 197824-4

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysokiej jakości osłona lancy rotacyjnej 197824-4, przeznaczona do myjek Makita HW1200, Makita HW1300, Makita DHW080, Dolmar HP401, Dolmar HP351
- Jest zbudowana z wysokiej jakości materiałów dla dłuższej żywotności

DANE TECHNICZNE

- Kompatybilność:
 - Dysza: Makita 197824-4
 - Myjka: Makita HW1200, Makita HW1300, Makita DHW080, Dolmar HP401, Dolmar HP351